

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Philips patient monitor

Kære kunde

Der er konstateret en mærkningsfejl på nogle Philips SureSigns VSi, SureSigns VS2+-monitører. Denne vigtige produktinformation skal informere dig om:

- hvad problemet er
- de handlinger, du som kunde kan foretage, for at minimere problemets effekt
- hvilke handlinger Philips har planlagt for at afhjælpe problemet.

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om korrekt brug af dit udstyr

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual.

Philips har identificeret, at nogle SureSigns VSi, VS2+-produkter (se afsnittet BERØRTE PRODUKTER), har en trykfejl i produktionsdatoen. Denne FCO86000250A erstatter den forrige FCO86000241A, som er blevet stillet i bero.


Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant:

<Kontaktoplysninger for Philips repræsentanten i det pågældende land, udfyldes af KM / land>

Denne meddelelse er blevet rapporteret til den relevante myndighed.

Philips beklager den ulejlighed, dette måtte forårsage.

Med venlig hilsen



Yini He
Director of Quality and Regulatory
VSS, BG PCMS

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Philips patient monitor

BERØRTE PRODUKTER	<p>Model: SureSigns VSi - NBP Produkt: 863275 Serienumre: CN42727374~CN42727379 CN42727563~CN42727569 CN42728139~CN42728173 CN42727495; CN42727496; CN42727640; CN42727706; CN42727893; CN42728040; CN42728058; CN42728728; CN42728729; CN42728809; CN42728810; CN42728811; CN42728922</p> <p>Model: SureSigns VSi - NBP/SPO2 Produkt: 863276 Serienumre: CN42727131~CN42727133 CN42727315~CN42727371 CN42727401~CN42727494 CN42727588~CN42727699 CN42727700~CN42727705 CN42727891~CN42727899 CN42728012~CN42728067 CN42728140~CN42728369 CN42728644~CN42728700 CN42728734~CN42728736 CN42728808~CN42728929</p> <p>Model: SureSigns VSi - NBP/SPO2/Temp/Trådløs Produkt: 863277 Serienumre: CN42727134; CN42727386; CN42727387; CN42727388; CN42727389; CN42727390; CN42727391; CN42727392; CN42727393; CN42727394; CN42727395; CN42727396; CN42728255; CN42728256; CN42728573; CN42728768; CN42728769; CN42728770</p> <p>Model: SureSigns VS2+NBP/SpO2 Produkt: 863278 Serienumre: CN42726965; CN42726970 CN42727135~CN42727285 CN42727308~CN42727314 CN42727372~CN42727407 CN42727452~CN42727497 CN42727523~CN42727587 CN42727647~CN42727681 CN42727707~CN42727759 CN42727845~CN42727865 CN42727900~CN42727901 CN42728006~CN42728011 CN42728108~CN42728176 CN42728370~CN42728399 CN42728400~CN42728432 CN42728565~CN42728588</p>
--------------------------	---

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Philips patient monitor

	<p>CN42728701~CN42728793 CN42728804~CN42728867 CN42728918~CN42728933</p> <p>Model: SureSigns VS2+ NBP/SPO2/Trådløs Produkt: 863279 Serienumre: CN42727427~CN42727499 CN42727500~CN42727522 CN42727709~CN42727733 CN42727866~CN42727892 CN42728206~CN42728254 CN42728593~CN42728599 CN42728600~CN42728602</p>
BESKRIVELSE AF PROBLEMET	Nogle SureSigns VS _i , VS2+-produktmærkater har en trykfejl i produktionsdatoen. Denne FCO86000250A erstatter den forrige FCO86000241A, som er blevet stillet i bero. Der skal sættes nye mærkater på de berørte enheder.
MULIGE FARER	Ikke relevant. Ingen fare for/skader på nogen patienter eller brugere.
SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER	Afsnittet BERØRTE PRODUKTER i dette brev viser de enkelte modeller, produktnumre og serienumre, der er berørt af denne korrektion. Produkt-, model- og serienummeret er placeret på identifikationsmærkaten bag på udstyrets kabinet.
HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN	De berørte produkter kan fortsat anvendes, da oplysningerne om produktionsdato på serienummermærkaten ikke påvirker nogen af enhedens funktioner eller drift.
PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS	Philips vil levere en ny mærkat uden trykfejl for hver berørt enhed. De berørte kunder vil modtage en instruktion om, hvordan den korrigerende handling skal udføres. En Philips Healthcare-repræsentant vil kontakte dig med henblik på at aftale korrektionen.
YDERLIGERE INFORMATION OG SUPPORT	Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant: <Kontaktoplysninger for Philips repræsentanten i det pågældende land, udfyldes af KM / land>