

Opfølgning: VIGTIG sikkerhedsmeddelelse

Tempus Pro-monitor

Udgivelse af softwareløsning (FSN-2024-CC-EC-023)**Udgivelse af opdateret bruger-/betjeningsvejledning og VL-tillægsvejledning (FSN-2024-CC-EC-042)**

09-OKT-2025

Kære kunde/distributør,

Denne meddelelse skal informere dig om, at:

- Løsningen til FSN-2024-CC-EC-023 (Problemer med Tempus Pro-softwaren) er blevet udgivet i softwareversion vx.40. Philips kontakter dig for at arrangere opdateringen under FCO86700012.
- Løsningen til FSN-2024-CC-EC-042 (Videolaryngoskop tilsluttet under opstart forårsager fejl) er blevet udgivet. De opdaterede dokumenter kan downloades ved at søge på dokumentnummeret i nedenstående tabel på www.philips.com/IFU

Gem disse dokumenter som en del af din dokumentation.

Sprog	Tempus Pro bruger-/betjeningsvejledning	Tillægsvejledning til laryngoskop
Dansk	41-2036DA-12	42-2004DA-04
Tjekkisk	41-2036CS-10	42-2004CS-03
Tysk	41-2036DE-22	42-2004DE-07
Spansk	41-2036ES-22	42-2004ES-07
Fransk	41-2036FR-23	42-2004FR-07
Italiensk	41-2036IT-17	42-2004IT-06
Hollandsk	41-2036NL-17	42-2004NL-06
Norsk	41-2036NO-23	42-2004NO-07
Polsk	41-2036PL-10	42-2004PL-03
Svensk	41-2036SV-15	42-2004SV-06

- Der var en trykfejl i FSN-2024-CC-EC-023 og FSN-2024-CC-EC-042. De korrekte Tempus Pro-varenumre er 00-1007 (i stedet for 01-1007) og 00-1004-R (i stedet for 01-1004-R).

Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte den lokale repræsentant for Philips:

Telefon 80 30 30 35
E-post philips.service@philips.com

Med venlig hilsen,

Peter Jangefeldt
Head of Services & Solutions Delivery, Nordic