

Praktiserende Lægers Organisation
Gynækologiske Afdelinger i Regionerne
Privatpraktiserende gynækologer

Information om anvendelse af menstruationskop hos kvinder med spiral

Sundhedsstyrelsen er fra Sex og Samfunds Prævention og Rådgivningsklinik blevet orienteret om 3 tilfælde, hvor kvinder med spiral, der har anvendt menstruationskop, har oplevet, at spiralens placering i livmoderen har flyttet sig. Dette kan skyldes, at der ved fjernelse af menstruationskoppen er opstået et undertryk eller at kvinden har fået fat i spiralens snor ved udtagning af menstruationskoppen.

Læger, der opsætter spiral, skal informere kvinden om, at hun skal udvise stor forsigtighed, hvis hun ønsker at bruge menstruationskop. Kvinden skal informeres om at kontrollere spiralsnorens placering samt at henvende sig til egen læge, hvis der optræder smerter i forbindelse med anvendelse af menstruationskoppen.

Det er vigtigt, at kvinder der anvender menstruationskoppen, placerer den korrekt i den nedre del af vagina og udtager den korrekt, uden at der dannes et for kraftigt undertryk.

Sundhedsstyrelsen følger problemstillingen, og det er derfor vigtigt, at du orienterer Sundhedsstyrelsen, hvis du som læge erfarer, at en spiral har flyttet sig i forbindelse med anvendelse af menstruationskoppen.

Orienteringen kan ske via hjemmesiden www.medicinskudstyr.dk

Med venlig hilsen

Anne Mette Dons
Enhedschef, overlæge
Tilsyn og Patientsikkerhed

Henrik G. Jensen
Enhedschef
Lægemiddelovervågning og
Medicinsk Udstyr

19-09-2012

j.nr.5-1010-189/1/
MSH

Tilsyn og Patientsikkerhed

**Axel Heides Gade 1
2300 København S
Tlf. 7222 7400
Fax 7222 7402**

**E-post sst@sst.dk
Web sst.dk**

**Dir. tlf. 7222 7571
E-post eft@sst.dk**