

Produkt tilbagekald

SUSI Instrumenter

Kære kunde,

Vi har desværre erfaret, at der i enkelte lot af vores SUSI instrumenter, produceret imellem d. 25. august og den 16. september 2011, kan være risiko for en delvis utæt forsejling. Dette skyldes tekniske fejl i produktionsprocessen. Som konsekvens dertil kan forsejlingen åbne, eller instrumentet kan penetrere indpakningen. Det kan give risiko for kontaminering af instrumentet.

Følgende produktnumre og lot numre er inkluderet:

Produkt nr.	Lot nr.			
BC110SU	51775303	51776696	51777495	51778180
	51781183	51774893		
BC324SU	51774516	51774906	51776226	51777013
	51778409	51780704	51781192	51782281
BD047SU	51776946	51778410	51780563	51783211
BD222SU	51767160	51782776	51782777	
DB239SU	51783055	51774526		
BD512SU	51786920			
BD671SU	51783056			
BF059SU	51782877	51785015		
FK850SU	51780348			

De har modtaget produkter fra ovennævnte lot. Hvis De fortsat har disse produkter på Deres lager, beder vi dem venligst kontakte Deres lokale BBraun Aesculap produktspecialist Michelle Meden, tlf.: 5139 5901, E-mail: michelle.meden@bbraun.com Michelle Meden vil sørge for at der hurtigst muligt og uden beregning, vil blive foretaget en udskiftning af produkterne.

Hvis produkterne er anvendt uden ekstraordinære observationer, er ingen yderligere aktion nødvendig. Vi beder dog under alle omstændigheder om, at den vedlagte formular udfyldes, da vi er forpligtet dokumentation.

Vi undskylder besværet.

BBraun Aesculap Kirurgi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joan Heise', written in a cursive style.

Produktchef
Joan Heise