



April 2013

Kære Alle

Vi er fra Greiner blevet gjort opmærksomme på at de ved en markedsovervågning har fået tilbagemeldinger om, at nogle standard og sikkerhedsprøvetagningsæt, kan have ganske små revner i lueradaptoren.

Dette kan resultere i lækage, eller at det første rør ikke trækker tilstrækkeligt.

Derfor vil vi bede jer kontrollere om I har nogle af de omfattede lotnumre i brug/på lager.

Skulle det være tilfældet, vil vi bede jer returnere disse til vores lager i Køge. Så vil I straks modtage erstatningsvarer.

Jeg vedhæfter en oversigt over hvilke produktnumre/lotnumre I har modtaget – med angivelse af antal og lev.datato.

Jeg vil bede jer maile/faxe den vedhæftede oversigt til mig, senest 29 april.

Vi beklager ulejligheden.

Hvis I har spørgsmål om ovenstående eller andet, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte mig på [info@hettich.dk](mailto:info@hettich.dk).

Med venlig hilsen

Lisbet Forland  
Hettich Labinstrument Aps  
+45 3677 5555  
Fax: +45 3677 5536

### Returneringsadresse



Værftvej 8-10, DK-4600 Køge

Att: Claus Jacobsen