

Customer
Hospital
City
Postal code
Country
Attn.: XXX

Urgent Field Safety Notice: TCM5 FLEX/BASIC i kombination med EKG og EEG-monitorer

Dette er en opfølgning på det tidligere udsendte brev fra marts 2018, der omhandler at TCM5 FLEX/BASIC kan være årsag til interferens på EKG og EEG-monitorer. Dog kun i tilfælde af, at de benyttes på samme patient. Problemet kan også forekomme på andre følsomme udstyr.

Som kommunikeret tidligere har Radiometer arbejdet på en løsning, som indebærer at din TCM5 monitor bliver udskiftet med en ny og ændret TCM5 monitor.

Berørte produkter:

TCM5 FLEX/BASIC monitor – alle serienumre.

Korrigerende handling fra Radiometer:

Den korrigerende handling fra Radiometer vil være, at udskifte din TCM5 monitor med en ny og ændret TCM5 monitor.

Når din TCM5 monitor er udskiftet til en ny og ændret TCM5 monitor, ophæves den korrigerede handling, som tidligere er meldt ud fra Radiometer.

Bemærk:

Hvis du ikke er slutbruger af det berørte produkt, bedes du sørge for at videresende denne information til slutbrugerne.

Hvis du har nogen spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Mia Bækmark på +45 20293636.

Med venlig hilsen
Radiometer Danmark

Svarformular

E-mail: rdan@radiometer.dk

Vedrørende:

TCM5 FLEX/BASIC i kombination med EKG og EEG-monitorer

- Radiometer har nu udskiftet din TCM5 monitor med en ny og ændret TCM5 monitor.

De berørte serienumre for TCM5 monitor er:

Original TCM5 monitor	Ny og ændret TCM5 monitor
393-500R_____N_____	393-500R_____N_____

- Jeg har modtaget kundebrevet.

Hospital:	
Kontakt:	
Dato:	
Underskrift:	
E-mail:	