

Invacare Gloss rollatorer med en serienummerrække fra **20BHL0002** til **22J02000316** er berørt af denne korrigerende handling. Fremstillingsdato er mellem februar 2020 og oktober 2022 og det er kun disse der er berørt af dette.

HMI nummeroversigt:

Gloss 450 HMI 119682

Gloss 520 HMI 119686

Gloss 600 HMI 119690

Gloss 680 HMI 119693

Hvorfor kontakter vi dig

Ifølge vores data har du modtaget en eller flere potentielt påvirkede Invacare Gloss rollatorer, fremstillet mellem **februar 2020 og oktober 2022 (serienummerområde fra 20BHL0002 til 22J02000316)**.

Hvad skal du gøre

1. Kunder skal stoppe med at bruge enhederne og placere dem i karantæne.
2. Kontakt venligst Invacare på nedenstående kontaktoplysninger
3. Invacare vil levere komponenter til udskiftning uden beregning eller sørge for at rollatorerne kan returneres til os, hvor vi vil foretage udskiftningen. Udskiftningen skal udføres af en kvalificeret tekniker.
4. De udførte aktiviteter vil blive registreret af Invacare.

Sørg for, at oplysningerne i denne meddelelse gøres tilgængelige for alt relevant personale i din organisation, og at bevidstheden opretholdes i en passende periode.

Invacare bekræfter, at de relevante kompetente myndigheder er blevet informeret om denne korrigerende handling. Vi beklager den ulejlighed det måtte medføre og håber på et godt samarbejde på sagen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

Steen Dyrheden

Teknisk Chef

E-mail: sdyrhede@invacare.com

Tlf.: 40683835