

Frederiksberg 19/9-2016

Til rette vedkommende FSN – SPINOCATH

Vi, B. Braun Melsungen AG har besluttet at trække følgende produkt retur, under henvisning til FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION.

Artikel nummer	Artikel navn	Batch
4517725	SPINOCATH G22/G27	2B22018501 2H20018501 3F27018501 4E08018501 4L13018501 5A28A8501 15C13A8501

Årsag for dette Recall

I forbindelse med vores interne kvalitets kontrol, har vi opdaget den ovennævnte SPINOCATH kan have huller i PVC-pakningen i den sterile barriere system.

På trods af den evt. skadet indpakning, er der ikke rapporteret om patientklager til B. Braun Melsungen

Aktioner der skal forestages af brugeren

Vores informationer viser at I har modtaget den potentielt berørte vare.

Vi beder dem derfor om at tage initiativ til følgende:

- Identificere antal og returnere
- Benyt ikke de berørte varer
- Informere andet berørt personale
- Bekræfte modtagelsen af dette brev.

Såfremt yderligere information er ønsket, kontakt da venligst:

Winnie Iisager
Salgs og markitingkoordinator
Tlf: 33268301
Email: Winnie.iisager@bbraun.com

Med venlig hilsen