

Dato for afsendelse af meddelelse

GE HealthCare Ref. nr. 25504

Til: Leder af radiologi
Direktør for klinisk/biomedicinsk teknologi
Risikomanager/hospitalsadministrator

SV: **Potentiel væskelækage på gulvet på visse CT-systemer til Revolution CT- og Revolution Apex-serien.**

Sikkerhedsproblem

GE HealthCare er blevet opmærksom på et potentielt problem på visse CT-systemer i Revolution CT- og Revolution Apex-serien (se venligst de berørte produktdetaljer og bilag), der kan resultere i, at kølevæsken (glykol) lækker ud på gulvet nær bunden af broen. Væsken er synlig, da den har en blå farve. Den er ikke ætsende og har ikke en skadelig temperatur. Der er dog risiko for skade, hvis væsken ikke bemærkes, og en person glider og/eller falder.

Der har ikke været rapporteret om nogen skader som følge af dette problem.

Handlinger, der skal udføres af kunden/brugeren

Du kan fortsætte med at bruge dit system.

Overvåg gulvet nær bunden af broen for eventuel af blå væske. Hvis der observeres blå væske, skal du bære nitril- eller gummihandsker, rense væsken op ved at absorbere den med et ikke-brændbart absorberende materiale og bortskaffe det absorberende materiale i en egnet beholder til bortskaffelse.

Kontakt din lokale GE HealthCare-servicerepræsentant, hvis der observeres blå væske.

Sørg for, at alle potentielle brugere i institutionen bliver gjort opmærksom på denne sikkerhedsmeddelelse og de anbefalede handlinger.

Udfyld og returner venligst den vedhæftede bekræftelsesformular til recall.25504@gehealthcare.com.

Oplysninger om det berørte produkt

Følgende CT-systemtyper kan være påvirkede. Se bilag for en liste over berørte serienumre.

Systemtype	GTIN
Revolution CT	00840682118552 00840682146319
Revolution CT ES	00840682123471 00195278563149
Revolution Apex	00840682146616
Revolution Apex Elite	00195278460271
Revolution Apex Plus	00195278502179
Revolution Apex Select	00195278469700
Revolution Apex Expert	00195278633149

Tilsigtet brug:

Systemerne er beregnede til røntgencomputertomografi af hovedet, hele kroppen, hjertet og kar.

Produkt-rettelse GE HealthCare vil rette alle påvirkede produkter uden omkostninger for kunden. En GE HealthCare-medarbejder vil kontakte Dem for at planlægge rettelsen.

Kontakt-oplysninger I tilfælde af spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne meddelelse, skal GE HealthCare Service eller den lokale servicemedarbejder kontaktes.

Vores kundeservicecenter kan også kontaktes på følgende telefonnummer:
80 40 02 47

GE HealthCare bekræfter, at denne meddelelse er blevet indsendt til de relevante tilsynsmyndigheder.

Du kan være sikker på, at opretholdelse af et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau er vores højeste prioritet. I tilfælde af spørgsmål kan vi kontaktes ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE Healthcare



Scott Kelley
Chief Medical Officer
GE Healthcare

Bilag – påvirkede serienumre

00000438756CN9	CBFCG2400003HM	CBGMG2400008HM	REV2A2200029CN	REV2X2300018CN
00000440315CN0	CBFCG2400004HM	CBGMG2400013HM	REV2A2200036CN	REV2X2300019CN
00000440478CN6	CBFCG2400005HM	KITLL2400001CN	REV2A2200041CN	REV2X2300020CN
00000441066CN8	CBFCG2400006HM	KITLL2400003CN	REV2A2200046CN	REV2X2300021CN
00000441459CN5	CBFCG2400007HM	REGGL1900003YC	REV2A2200050CN	REV2X2300022CN
00000441716CN8	CBFCG2400008HM	REGGL1900004YC	REV2A2200053CN	REV2X2300023CN
00000442334CN9	CBFCG2400009HM	REGGL2000003YC	REV2A2200065CN	REV2X2300024CN
00000442412CN3	CBFCG2400011HM	REV242200002CN	REV2A2200070CN	REV2X2300025CN
00000442592CN2	CBFCG2400012HM	REV242200002CN	REV2A2200072CN	REV2X2300026CN
00000443327CN2	CBFCG2400013HM	REV242200004CN	REV2A2200081CN	REV2X2300027CN
00000443379CN3	CBFCG2400014HM	REV282300003CN	REV2A2200086CN	REV2X2300028CN
00000443409CN8	CBFCG2400015HM	REV282300029CN	REV2A2200101CN	REV2X2300032CN
00000445059CN9	CBFCG2400016HM	REV282400043CN	REV2A2200101CN	REV2X2300034CN
00000445119CN1	CBFCG2400017HM	REV282400047CN	REV2A2200105CN	REV2X2300036CN
436942CN7	CBFCG2400018HM	REV2A2000001CN	REV2A2200111CN	REV2X2300037CN
438438CN4	CBFCG2400019HM	REV2A2000007CN	REV2A2200119CN	REV2X2300040CN
439799CN8	CBFCG2400020HM	REV2A2000009CN	REV2A2200120CN	REV2X2300041CN
441578CN2	CBFCG2400021HM	REV2A2000010CN	REV2A2200122CN	REV2X2300042CN
441839CN8	CBFCG2400022HM	REV2A2000015CN	REV2A2200126CN	REV2X2300043CN
442378CN6	CBFCG2400023HM	REV2A2000017CN	REV2A2300023CN	REV2X2300044CN
444016CN0	CBFCG2400024HM	REV2A2000026CN	REV2A2300024CN	REV2X2300045CN
444913CN8	CBFCG2400025HM	REV2A2000030CN	REV2A2300042CN	REV2X2300046CN
AEGGL2300001YC	CBFCG2400026HM	REV2A2000032CN	REV2A2300043CN	REV2X2300047CN
AEGGL2300002YC	CBFCG2400027HM	REV2A2100002CN	REV2X2200001CN	REV2X2300048CN
AEGGL2300003YC	CBFCG2400028HM	REV2A2100003CN	REV2X2200002CN	REV2X2300049CN
AEGGL2300004YC	CBFCG2400029HM	REV2A2100004CN	REV2X2200003CN	REV2X2300050CN
AEGGL2300006YC	CBFCG2400030HM	REV2A2100005CN	REV2X2300001CN	REV2X2300051CN
AEGGL2300007YC	CBFCG2400031HM	REV2A2100006CN	REV2X2300029CN	REV2X2300052CN
AEGGL2400002YC	CBFCG2400032HM	REV2A2100011CN	REV2X2300002CN	REV2X2300053CN
AEGGL2400003YC	CBFCG2400033HM	REV2A2100018CN	REV2X23000030CN	REV2X2300054CN
AEGGL2400004YC	CBFCG2400034HM	REV2A2100019CN	REV2X2300003CN	REV2X2300055CN
AEGGL2400005YC	CBFCG2400035HM	REV2A2100029CN	REV2X2300004CN	REV2X2300056CN
AEGGL2400007YC	CBFCG2400036HM	REV2A2100033CN	REV2X2300005CN	REV2X2300057CN
AEGGL2400008YC	CBFCG2400037HM	REV2A2100034CN	REV2X2300006CN	REV2X2300058CN
AEGGL2400009YC	CBFCG2400039HM	REV2A2100036CN	REV2X2300008CN	REV2X2300059CN
AEGGL2400010YC	CBFCG2400041HM	REV2A2100042CN	REV2X2300009CN	REV2X2300060CN
AEGGL2400013YC	CBFHG2400015HM	REV2A2100053CN	REV2X2300010CN	REV2X2300061CN
AEGGL2400014YC	CBGLG2400001HM	REV2A2200002CN	REV2X2300011CN	REV2X2300062CN
CBFCG2300002HM	CBGMG2400001HM	REV2A2200003CN	REV2X2300012CN	REV2X2300063CN
CBFCG2300002HM	CBGMG2400003HM	REV2A2200006CN	REV2X2300013CN	REV2X2300064CN
CBFCG2400001HM	CBGMG2400004HM	REV2A2200007CN	REV2X2300016CN	REV2X2300068CN
CBFCG2400002HM	CBGMG2400005HM	REV2A2200013CN	REV2X2300017CN	REV2X2300069CN

REV2X2300070CN	REV2X2400020CN	REV2X2400071CN	REV2X2400123CN	REVV81900021CN
REV2X2300071CN	REV2X2400021CN	REV2X2400073CN	REV2X2400124CN	REVV81900026CN
REV2X2300073CN	REV2X2400022CN	REV2X2400075CN	REV2X2400125CN	REVV82000017CN
REV2X2300074CN	REV2X2400023CN	REV2X2400076CN	REV2X2400126CN	REVV82000020CN
REV2X2300075CN	REV2X2400024CN	REV2X2400078CN	REV2X2400127CN	REVV82100002CN
REV2X2300076CN	REV2X2400025CN	REV2X2400080CN	REV2X2400128CN	REVV82100006CN
REV2X2300077CN	REV2X2400026CN	REV2X2400081CN	REV2X2400129CN	REVV82100013CN
REV2X2300078CN	REV2X2400027CN	REV2X2400082CN	REV2X2400130CN	REVV82100024CN
REV2X2300079CN	REV2X2400028CN	REV2X2400083CN	REV2X2400131CN	REVV82100041CN
REV2X2300080CN	REV2X2400029CN	REV2X2400084CN	REV2X2400132CN	REVV82100045CN
REV2X2300081CN	REV2X2400030CN	REV2X2400086CN	REV2X2400133CN	REVV82100048CN
REV2X2300082CN	REV2X2400031CN	REV2X2400087CN	REV2X2400134CN	REVV82200025CN
REV2X2300083CN	REV2X2400033CN	REV2X2400088CN	REV2X2400135CN	REVV82200037CN
REV2X2300084CN	REV2X2400034CN	REV2X2400089CN	REV2X2400137CN	REVV82200045CN
REV2X2300085CN	REV2X2400035CN	REV2X2400090CN	REV2X2400139CN	REVVX1600010CN
REV2X2300086CN	REV2X2400036CN	REV2X2400092CN	REV2X2400140CN	REVVX1600011CN
REV2X2300087CN	REV2X2400037CN	REV2X2400093CN	REV2X2400141CN	REVVX1600012CN
REV2X2300090CN	REV2X2400040CN	REV2X2400094CN	REV2X2400145CN	REVVX1600013CN
REV2X2300091CN	REV2X2400041CN	REV2X2400095CN	REV2X2400147CN	REVVX1600018CN
REV2X2300092CN	REV2X2400042CN	REV2X2400096CN	REV2X2400148CN	REVVX1600021CN
REV2X2300093CN	REV2X2400044CN	REV2X2400097CN	REV2X2400149CN	REVVX1600022CN
REV2X2300094CN	REV2X2400045CN	REV2X2400098CN	REV2X2400150CN	REVVX1600025CN
REV2X2300095CN	REV2X2400046CN	REV2X2400099CN	REV2X2400152CN	REVVX1600034CN
REV2X2300096CN	REV2X2400047CN	REV2X2400100CN	REV2X2400155CN	REVVX1600038CN
REV2X2300097CN	REV2X2400048CN	REV2X2400101CN	REV2X2400156CN	REVVX1600049CN
REV2X2300098CN	REV2X2400049CN	REV2X2400102CN	REV2X2400157CN	REVVX1700004CN
REV2X2300099CN	REV2X2400050CN	REV2X2400103CN	REV2X2400158CN	REVVX1700019CN
REV2X2400002CN	REV2X2400052CN	REV2X2400106CN	REV2X2400159CN	REVVX1700031CN
REV2X2400003CN	REV2X2400053CN	REV2X2400107CN	REV2X2400161CN	REVVX1700034CN
REV2X2400004CN	REV2X2400055CN	REV2X2400110CN	REV2X2400162CN	REVVX1700053CN
REV2X2400005CN	REV2X2400056CN	REV2X2400111CN	REV2X2400164CN	REVVX1700064CN
REV2X2400007CN	REV2X2400057CN	REV2X2400112CN	REV2X2400165CN	REVVX1700069CN
REV2X2400009CN	REV2X2400058CN	REV2X2400113CN	REV2X2400166CN	REVVX1700071CN
REV2X2400010CN	REV2X2400059CN	REV2X2400114CN	REV2X2400167CN	REVVX1700074CN
REV2X2400011CN	REV2X2400063CN	REV2X2400115CN	REV2X2500002CN	REVVX1700075CN
REV2X2400012CN	REV2X2400064CN	REV2X2400116CN	REV2X2500007CN	REVVX1700090CN
REV2X2400013CN	REV2X2400065CN	REV2X2400117CN	REVV81800003CN	REVVX1700100CN
REV2X2400014CN	REV2X2400066CN	REV2X2400118CN	REVV81800010CN	REVVX1700106CN
REV2X2400016CN	REV2X2400067CN	REV2X2400119CN	REVV81900003CN	REVVX1700112CN
REV2X2400017CN	REV2X2400068CN	REV2X2400120CN	REVV81900004CN	REVVX1800006CN
REV2X2400018CN	REV2X2400069CN	REV2X2400121CN	REVV81900011CN	REVVX1800009CN
REV2X2400019CN	REV2X2400070CN	REV2X2400122CN	REVV81900012CN	REVVX1800010CN

REVVX1800013CN	REVVX2200025CN
REVVX1800043CN	REVVX2200047CN
REVVX1800046CN	REVVX2300002CN
REVVX1800047CN	REVVX2300004CN
REVVX1800067CN	REWX1700091CN
REVVX1800070CN	SID 082421091287
REVVX1800083CN	SID 082421140968
REVVX1800093CN	SID 12128152
REVVX1800101CN	SID 13043139
REVVX1800108CN	SID 169766CT01
REVVX1800110CN	SID 4427492A
REVVX1800120CN	SID AUCTX24814311
REVVX1800133CN	SID AUCTX25000302
REVVX1900008CN	SID CT00639
REVVX1900016CN	SID KRCT54893311
REVVX1900020CN	SID KRCT54972221
REVVX1900027CN	SID M001CT06
REVVX1900031CN	
REVVX1900035CN	
REVVX1900036CN	
REVVX1900040CN	
REVVX1900046CN	
REVVX1900047CN	
REVVX1900059CN	
REVVX1900060CN	
REVVX1900073CN	
REVVX1900081CN	
REVVX1900096CN	
REVVX1900098CN	
REVVX1900102CN	
REVVX1900106CN	
REVVX1900107CN	
REVVX1900114CN	
REVVX2000004CN	
REVVX2000033CN	
REVVX2000045CN	
REVVX2100005CN	
REVVX2100010CN	
REVVX2100014CN	
REVVX2100043CN	
REVVX2100047CN	
REVVX2200004CN	

**KVITTERING FOR ANMELDELSE OM MEDICINSK UDSTYR
SVAR PÅKRÆVET**

Udfyld venligst denne formular, og returner den til GE HealthCare straks efter modtagelsen, og ikke senere end 30 dage fra modtagelse. Dette vil bekræfte modtagelsen og forståelsen af meddelelsen om rettelse af medicinsk udstyr .

Navn på facilitet: _____

Adresse: _____

By/stat/postnummer/land: _____

Kundens e-mailadresse: _____

Kundens telefonnummer: _____

Når denne formular underskrives, vedkender vi modtagelse og forståelse af den medfølgende meddelelse for medicinsk udstyr, og at vi har informeret alle relevante brugere samt har foretaget og vil foretage de relevante handlinger iht. den meddelelse.

Angiv venligst navnet på den ansvarlige person, der har udfyldt denne formular.

Underskrift: _____

Navn med blokbogstaver: _____

Stilling/titel: _____

Dato (DD/MM/ÅÅÅÅ): _____

Returner venligst den udfyldte formular ved at scanne eller tage et billede af den og sende den med e-mail til: (f.eks., recall.25504@gehealthcare.com)

